

Inname rapport


Order nummer: 0000000807176-NL876
 Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
 Inspectie datum: 09.12.2024
 Kenteken: SN-294-K

Voertuiggegevens

Subaru Forester;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

VIN:	JF1SJ5LC5JG383248	Kilometers gelezen:	108012 km
Eerste registratie / :	31.05.2018 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	09.12.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	SUV/Pickup
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	4 - matig	Toestand Interieur:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordeling



- 1.) Dak | Hagelschade
- 2.) Motorkap | Deuk/deuken
- 3.) Portier voor - links | Deuk/deuken
- 4.) Portier achter - links | Deuk/deuken
- 5.) Achterbumper | Krassen
- 6.) Portier achter - rechts | Deuk/deuken
- 7.) Portier voor - rechts | Deuk/deuken
- 8.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:


Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

CAR CONTROL CENTRE


Schade foto's




1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten




1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten




1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten




2. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen



2. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen




2. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen



2. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen




3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen




3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen




3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



3. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



4. Portier achter - links
Deuk/deuken - Herstellen



4. Portier achter - links
Deuk/deuken - Herstellen



5. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



5. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



6. Portier achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen




6. Portier achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen




6. Portier achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



7. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



7. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



7. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Herstellen

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	---

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.