

Voertuiggegevens

Merk **MAZDA** Kentekenplaat **N184LG**
 Model **CX-30** 1e **09/11/2021**
 tenaamstelling
 Versie **E-SKYACTIV-X**
186 Luxury Auto
 Chassisnummer **JMZDM6WHA00220283**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **76535**

Datum & plaats van inspectie

Datum 11/01/2025 11:06:41
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1517,53	-455,26	1062,27
55816028	Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	646,49	-193,95	452,54
55816032	Deur A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	606,49	-181,95	424,54
55816034	Bumper A L hoek	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	264,55	-79,36	185,19
55816033	Scherf A R	Kras(sen)	Polijsten			Niet doorbelast
55816031	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
55816030	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
55816029	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1517,53 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-455,26 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1062,27 €

Schades zonder groep

55816028 Deur A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55816032 Deur A R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



55816034 Bumper A L hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55816033 Scherm A R Kras(sen) Polijsten



55816031 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55816030 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55816029 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

