

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1654343  
**Auftrag vom:** 19.02.2025 / 09:45 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2020239025

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 2.760,00 €

**Minderwerte gesamt:** 2.215,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 12.03.2025 / 13:00 Uhr

**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung

**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	8004 / ATM	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	SUV	<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Kodiaq 1.5 TSI ACT L&K OPF (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	12.01.2021
<b>Letztzulassung:</b>	20.10.2022	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	01.2026
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	110,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.498 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Otto OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	7
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	81827 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	81827 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt	<b>Lackart:</b>	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

**Wartungs- / Serviceheft:** lag vor

**HU - Prüfbericht:** lag vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 17,0 99 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 17,0 99 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 17,0 99 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 17,0 99 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

**Notrad vorhanden:** Ja

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/50 R 19,0 99 V	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	235/50 R 19,0 99 V	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	235/50 R 19,0 99 V	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	235/50 R 19,0 99 V	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	regennass und verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	25.02.2025	<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	81660
<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	fast leer
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

# Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>945,00 €</b>	<b>945,00 €</b>
Innenraum, Fußmatte vorne links, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Dachhimmel, Rollo, beschädigt, erneuern	920,00 €	920,00 €
 <b>geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)</b>		
<b>Lackierung</b>	<b>1.815,00 €</b>	<b>1.270,00 €</b>
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	670,00 €	470,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	630,00 €	440,00 €
Fahrzeughock, Stoßfänger hinten, Oberteil, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	515,00 €	360,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 29 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.