



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12056608
Berichtsnummer :	0000000830468-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	K-OI 8838		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F (2019->) Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUBYHTKM4101942	Laufleistung abgelesen:	121061 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.03.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	19.03.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	1889/ABW	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 75 kW (102 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Kontrast Grau/Quarz Silber	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	115244 / 02.12.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 5 mm
2. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Audiosystem R 4.0 (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent (HBA)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kraftstofftank 40 Ltr.
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Stahlfelgen 6,5x16
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Reifen-Reparaturkit

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Parkpilotensystem hinten
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen	
Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Kratzer
2. Stoßfänger Vorne	Kratzer
3. Kotflügel Vorne - Links	Verformt (leicht)
4. Dachrahmen - Links	Siehe Gutachten
5. Dach	Siehe Gutachten
6. Heckklappe	Siehe Gutachten
7. Tür Vorne - Links	Kratzer
8. Tür Vorne - Links	Siehe Gutachten
9. Tür Hinten - Links	1 Delle
10. Seitenwand - Hinten - Links	Verformt (leicht)
11. Heckklappe	Kratzer
12. Heckklappe	Nachlackiert
13. Stoßfänger Hinten	Kratzer
14. Seitenwand - Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
15. Tür Vorne - Rechts	Kratzer
16. Tür Hinten - Rechts	Kratzer
17. Motorhaube	Siehe Gutachten
18. Dachrahmen - Rechts	Siehe Gutachten
 Sonstiges	
Bauteil	Schaden
19. Fahrzeug x5	Beklebt
20. Sitz - Vorne - Rechts	Verschmutzt (leicht)
21. Rep. Kosten	Siehe Gutachten
Hagelschaden	

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



1. Motorhaube
Kratzer



Klimaanlage



Windschutzscheibe



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne

Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links

Verformt (leicht)




4. Dachrahmen - Links

Siehe Gutachten




3. Kotflügel Vorne - Links

Verformt (leicht)



4. Dachrahmen - Links

Siehe Gutachten



5. Dach


Siehe Gutachten



5. Dach
Siehe Gutachten




5. Dach
Siehe Gutachten



5. Dach
Siehe Gutachten



5. Dach
Siehe Gutachten



5. Dach
Siehe Gutachten




5. Dach
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



6. Heckklappe
Siehe Gutachten



7. Tür Vorne - Links
Kratzer



7. Tür Vorne - Links
Kratzer



8. Tür Vorne - Links
Siehe Gutachten



9. Tür Hinten - Links
1 Delle



10. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)



11. Heckklappe

Kratzer



13. Stoßfänger Hinter

Kratzer



10. Seitenwand - Hinten - Links

Verformt (leicht)



12. Heckklappe

Nachlackiert



14. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



14. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



15. Tür Vorne - Rechts

Kratzer



16. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



15. Tür Vorne - Rechts

Kratzer



17. Motorhaube

Siehe Gutachten



17. Motorhaube

Siehe Gutachten



18. Dachrahmen - Rechts

Siehe Gutachten



18. Dachrahmen - Rechts

Siehe Gutachten



19. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Fahrzeug x5
Beklebt



20. Sitz - Vorne - Rechts
Verschmutzt (leicht)