

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB907633 1P098913	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V8-72-XL	Model	Sprinter 314CDI L2H1 RWD 3.5 7G-Tronic 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-05-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Groen Lak
Km stand	123 910 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Navigatiesysteem	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Hankook 235/65/16 Zomer 4.0 mm		Hankook 235/65/16 Zomer 4.0 mm	
Bridgestone 235/65/16 Zomer 5.0 mm		Bridgestone 235/65/16 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Ter info ontstickerd

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

8



Onderdeel	Dorpel
Positie	Rechts
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

10




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Schermb
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Schermb
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Portier
Positie	Rechts
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

4



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen