

Kenteken	2BAW301
Merk Model	Ford Focus Clipper Connected 1.0i EcoBoost mHEV 125pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	14/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
15/04/25	81.544	60000 km	Uitvoeren
15/04/25	81.544	bougie	Vervangen
15/04/25	81.544	luchtfilter	Vervangen
15/04/25	81.544	luchtfilter interieur	Vervangen
15/04/25	81.544	oliezeef	Vervangen
15/04/25	81.544	remvloeistof	Vervangen
28/10/24	50.595	40000 km	Uitvoeren
28/10/24	50.595	bougie	Vervangen
28/10/24	50.595	luchtfilter	Vervangen
28/10/24	50.595	luchtfilter interieur	Vervangen
28/10/24	50.595	oliezeef	Vervangen
28/10/24	50.595	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
28/10/24	50.595	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
25/10/24	50.595	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
25/10/24	50.595	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
27/06/24	62.787	banden	Uitvoeren
27/06/24	62.787	wiel balanceren	N.v.t.
24/04/24	54.581	banden	Uitvoeren
24/04/24	54.581	wiel balanceren	N.v.t.
17/10/23	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
5/12/22	21.997	20000 km	Uitvoeren
5/12/22	21.997	luchtfilter interieur	Vervangen
22/12/21	1	banden	Uitvoeren
22/12/21	1	wiel balanceren	N.v.t.