

Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHBM51HA MZ026524	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K7-28-PL	Model	i20 1.2 MPI 84 i-Motion 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	59 389 km	Cylinderinhoud	1197	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm



Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm



Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm

Pirelli 185/65/15 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Spoiler
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Roest

Diameter (mm) > 4

Herstellen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk

Aantal > 2

Smart Repair

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsvoor

Deuk met lakschade

Aantal > 2

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dorpel

Rechts

Deuk met lakschade

Aantal > 2

Herstellen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Spoiler

Voor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

13



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorkap

-

Deuk met lakschade

Aantal > 2

Herstellen

14



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Voorruit

-

Steenlag

-

Ter info

Interieur schade

3



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen