


Voertuig gegevens

Chassisnr.	SB1Z93BE6 0E100294	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-55-HH	Model	Corolla Touring Spor 1.8 Hybrid Active 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Lak
Km stand	91 743 km	Cylinderinhoud	1798	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 205/55/16 Winter 4.7 mm




Bridgestone 205/55/16 Winter 4.8 mm



Bridgestone 205/55/16 Winter 4.9 mm



Bridgestone 205/55/16 Winter 4.7 mm



Exterieur schade

1



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●●●●●

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●●

3



Onderdeel

Scherm

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang


Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●●●●●●●●●●

5



Onderdeel

Alu velg 16"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●●

Interieur schade

6



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Rechts
Type	Ontregeld
Omvang	-
Bewerking	Afstelling