

Athlon Germany GmbH
Am Seestern 24
40547 Düsseldorf

19.03.2025

Krefelder Str. 297

47877 Willich

Tel.: (0 21 54) 42 88 88

Fax: (0 21 54) 42 77 24

Bei Rückfragen und Zahlungen:

Bitte unter Angabe der:

Gutachten-Nummer

E-Mail: willich@huesges-gruppe.de

www.huesges-gruppe.de

10N0P5090C

Gutachten

Betreff	:	Kaskoschaden
Aktenzeichen/Schaden-Nr.	:	12056608 / 12056608
Versicherungsnehmer	:	Athlon Germany GmbH Am Seestern 24 40547 Düsseldorf
Auftrag vom	:	18.03.2025
Schaden vom	:	13.03.2025
Besichtigungsdatum/ Ort Verkehrssicherheit	:	19.03.2025 CAT Recontec GmbH : fahrbereit, verkehrssicher

Zusammenfassung der Einzelergebnisse

Reparaturkosten	ohne MwSt.	2.777,25 EUR
Abzüge nfa E-Teile	ohne MwSt.	0,00 EUR
Abzüge nfa Lack	ohne MwSt.	<u>0,00 EUR</u>
Reparaturkosten nach Abzug 19,0 % MwSt. auf Reparaturkosten	ohne MwSt. MwSt.	2.777,25 EUR <u>527,68 EUR</u>
Reparaturkosten	incl. MwSt.	<u>3.304,93 EUR</u>

Die vertragsgemäß vereinbarte Selbstbeteiligung ist noch in Abzug zu bringen.

Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	K-OI 8838	
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter	
Aufbau:	Lim. Schrägheck	
Fabrikat:	Opel	
Typ / Untertyp:	Corsa F (2019->) Edition	
KBA-Nummer:	1889/ABW	
Fzg.Ident.-Nummer:	VXKUBYHTKM4101942	
Baujahr:	02.2021	
Erstzulassung:	17.03.2021	
Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / Reihenmotor / 4	
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 6	
Schadstoffklasse:	Euro 6d	
Leistung in kw:	75	
Hubraum in ccm:	1499	
Verbrauch:	3,8 ltr / 3 ltr / 3,3 ltr / 87 g/km	
Anzahl der Türen:	5	
Maße über Alles in mm:	4061 x 1765 x 1435	
Radstand:	2538	
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1	
Anzahl der Plätze:	5	
Laufleistung in km abgelesen:	121061	
Leermasse in kg:	1.165	
Gesamtmasse in kg:	1.660	
Nutzlast in kg:	495	
Bereifung:	v.l. v.r. h.r. h.l.	195/55R16 195/55R16 195/55R16 195/55R16
Farbe / Lackart:	Kontrast Grau/Quarz Silber / Metallic (2-Schicht)	
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung	

Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Aufgrund des mir erteilten Auftrages vom 18.03.2025 wurde das vorbezeichnete Fahrzeug aus Beweissicherungsgründen nach kaskomäßigen Grundsätzen besichtigt.

Besichtigungsdatum: 19.03.2025

Besichtigung: CAT Recontec GmbH Düren

Nachstehende Feststellungen betreffen Umfang und Höhe des Schadens.

Schadenhergang

Hierüber bin ich im einzelnen nicht unterrichtet. Nach dem Schadenbild hat das Fahrzeug einen Hagelschaden erlitten.

Beschädigungen

Die Beschädigungen werden durch die im Bildteil beigefügten Lichtbilder verdeutlicht.

Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die spezifizierte Schadenkalkulation.

Schadenbedingter Lackierungsumfang

siehe Auswertung

Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Schadenermittlung

Gemäß der elektronischen Auswertung sind Reparaturaufwendungen in Höhe von ohne Mehrwertsteuer zu erwarten.

2.777,25 EUR

Da das Fahrzeug im nicht demontierten Zustand besichtigt wurde, sind nach Fertigstellung des Fahrzeuges Abweichungen des genannten Betrages noch möglich.

Bedingungsgemäße Abzüge nfa sind nicht vorzunehmen.

Der Gesamtkaskoschaden beträgt ohne Mehrwertsteuer

2.777,25 EUR

Vom vorgenannten Betrag ist noch die mir nicht bekannte vertragsgemäß vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug zu bringen.

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet.



Der Sachverständige

"Datenschutz ist für uns wichtig! Ihrem Gutachten fügen wir eine aktuelle Datenschutzerklärung bei."

Willich, 19.03.2025

 Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
 Hügges

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	10N0P5090C
Anlagedatum	19.03.2025
Ordnungsnummer	91216535 20250319110441815

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Opel	Amtliches Kennzeichen	K-OI 8838
Haupttyp:	Corsa F (2019->)	Erstzulassung:	17.03.2021
Untertyp:	Edition	Laufleistung laut Tacho:	121.061 km
VIN:	VXKUBYHTKM4101942	Fahrzeugfarbe:	Kontrast Grau/Quarz Silber
DAT Europa-Code®:	01 650 108 020 0004	Farbcode:	G4I
KBA-Schlüssel:	1889/ABW		
Motor:	Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	6144		

Serienausstattung

24598 4 Lautsprecher	10005 Karosserie: 5-türig
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	28900 Klimaanlage
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	26901 Kopf-Airbag-System
24247 Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)	29099 Kältemittel R 1234 YF
25508 Bordcomputer	69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
40801 Bremssistent	37708 Leselichter vorn (2)
24050 DAB-Tuner (Radioempfang digital)	18700 Nebelschlussleuchte
28602 Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	68802 Reifen-Reparaturkit
70314 Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	33519 Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
70603 Fahrassistenz-System: Berganfahrt-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	26903 Seitenairbag vorn
42926 Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
42907 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	44103 Stahlfelgen 6,5x16
18680 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	00680 Steuer-AV Opel
42066 Fahrwerk Kennlinie 2	21300 Stoßfänger Wagenfarbe
25940 Farbdisplay (3,5 Zoll)	18904 Tagfahrlicht
35004 Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	40615 Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm)
74208 Generator 120 A	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
37794 Gepäckraumbeleuchtung (LED)	35206 Türgriffe innen verchromt
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	37117 Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
26713 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	37106 Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
75205 Getriebe 6-Gang	37110 Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
19300 Heckscheibenwischer	00037 Wartung: normale Einsatzbedingungen
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	

Sonderausstattung

26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	18205 Leuchtweitenregelung
68795 Allwetter-/ Ganzjahresreifen	11103 Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	82946 Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF KAT (F 15 DT / O4Z)
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht	25796 Parkpilotensystem hinten
40798 Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	60404 Reifen 195/55 R16 ..H
35120 Fensterheber manuell hinten	77602 Rußpartikelfilter
20030 Fensterzierleisten schwarz	77274 Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d
40805 Feststellbremse manuell	69810 Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
22608 Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	32230 Sitzverstellung vorn links (6-fach)
37900 Innenspiegel abblendbar	37902 Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
78090 Klimazone: Ausführung kalte Länder	77601 Start/Stop-Anlage
34807 Kopfstützen hinten (3-fach)	39010 Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
12928 Kühlergrill mit Chromleiste	22300 Wärmeschutzverglasung
12870 Kühlerjalousie, regelbar	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Willich, 19.03.2025

 Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
 Hüsges

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
A	44501	6009 0210	DAEMM-MATTE MOTORHAUBE A+E	K		0,10	161,00	16,10
A	54010	688W 0210	HECKKLAPPE A+E	K		1,10	161,00	177,10

Hagelschadenreparatur:
Methode "Bundesverband Ausbeultechnik (BVAT)"

RC	DVN		Benennung	Dellen Anzahl	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
I	110		LACKSCHADENFREI DACH (GROESSE: 20 MM)	39	2,80	161,00	450,80
I	130		DACHRAHMEN L. (GROESSE: 20 MM)	29	3,40	161,00	547,40
I	140		DACHRAHMEN R. (GROESSE: 20 MM)	7	1,40	161,00	225,40
I	44210		MOTORHAUBE (GROESSE: 20 MM)	8	1,30	161,00	209,30
I	54010		HECKKLAPPE (GROESSE: 20 MM)	42	4,40	161,00	708,40
			ALLGEMEINE ARBEITEN				
			RUESTZEIT		0,60	161,00	96,60
			ARBEITEN UEBER GREIFZONE		0,90	161,00	144,90
			FINISHARBEIT (5 TEILE)		1,25	161,00	201,25

Zusammenfassung

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	1,20	161,00	193,20
Hagelschadenreparatur: Lackschadenfrei	13,30	161,00	2.141,30
Hagelschadenreparatur: Allgemeine Arbeiten	2,75	161,00	442,75
Summe aller Arbeitslöhne	17,25		2.777,25

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Arbeitslöhne	2.777,25
Reparaturkosten netto	2.777,25
Mehrwertsteuer (19,00%)	527,68
Reparaturkosten brutto	3.304,93

Alle Beträge in EUR

Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet)

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

>>Fremdleistung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+ =neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Willich, 19.03.2025

Bildanlage

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Bild Nr. 009




Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 10N0P5090C
Hüsges

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Willich, 19.03.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 10N0P5090C

Hüsges

Bild Nr. 017

