



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12051762
Berichtsnummer :	000000840488-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-BD 130		

### Fahrzeugdaten

#### Audi Q5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WAUZZFY5M2075010</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>148696 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>27.04.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>08.05.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>058//8BQW</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 150 kW (204 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>Brillantschwarz</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/60/R18/103 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/60/R18/103 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/60/R18/103 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/60/R18/103 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>235/65/R17/108 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>235/65/R17/108 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>235/65/R17/108 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>235/65/R17/108 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Allradkupplung
- Antriebsart Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- 8 Lautsprecher
- Getränkehälter
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- Wegfahrsperrre (elektronisch)
- Multifunktionskamera

#### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablage- und Gepäckraum-Paket</li><li>• Business-Paket</li><li>• Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (active lane assist)</li><li>• Interieur-Paket S line</li><li>• Kraftstofftank: 70 Ltr.</li><li>• LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen, Dynamik-Design)</li><li>• Rückfahrkamera</li><li>• Sound-System DSP / Audi Sound-System</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Audi connect (Internetbasierende Dienste)</li><li>• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)</li><li>• Fahrwerk (adaptive air suspension)</li><li>• Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung</li><li>• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar</li><li>• Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung</li><li>• Sonderlackierung Brilliant-Schwarz</li><li>• USB-Schnittstelle für Fondpassagiere</li></ul> |
|---|---|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube                Steinschlag
2.	Windschutzscheibe        Beschädigt
3.	Stoßfänger Vorne         Steinschlag
4.	Tür Hinten - Links      Kratzer
5.	Tür Hinten - Links      1 Delle
6.	Stoßfänger Hinten       Kratzer Ab 60mm
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts               Verformt (leicht)
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts               Kratzer
9.	Tür Vorne - Rechts       Verformt (leicht)
10.	Tür Hinten - Rechts      2 Dellen
11.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts              Kratzer
12.	Tür Vorne - Rechts       Kratzer
13.	Tür Hinten - Rechts      Kratzer
14.	Dach                        Steinschlag
15.	Kotflügel Vorne - Rechts Kratzer
	<b>Karosserie innen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
16.	Türverkleidung Hinten - Links               Gebrauchsspuren
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
17.	Sitz - Vorne - Links       Verschmutzt (leicht)
18.	Kofferraumverkleidung      Gebrauchsspuren
19.	Sitzbank - Hinten          Gebrauchsspuren

20. Sitz - Vorne - Rechts	Verschmutzt (leicht)
---------------------------	----------------------

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**


## Bilddokumentation




Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Steinschlag



1. Motorhaube  
**Steinschlag**



2. Windschutzscheibe  
**Beschädigt**



3. Stoßfänger Vorne  
**Steinschlag**



4. Tür Hinten - Links  
**Kratzer**



5. Tür Hinten - Links  
**1 Delle**



6. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer Ab 60mm**



6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



7. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



9. Tür Vorne - Rechts  
**Verformt (leicht)**



10. Tür Hinten - Rechts  
**2 Dellen**



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer**



12. Tür Vorne - Rechts  
**Kratzer**

10. Tür Hinten - Rechts  
**2 Dellen**



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer**




13. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



14. Dach

Steinschlag



15. Kotflügel Vorne - Rechts

Kratzer




16. Türverkleidung Hinten - Links

Gebrauchsspuren



17. Sitz - Vorne - Links

Verschmutzt (leicht)



18. Kofferraumverkleidung

Gebrauchsspuren



18. Kofferraumverkleidung  
**Gebrauchsspuren**



18. Kofferraumverkleidung  
**Gebrauchsspuren**



19. Sitzbank - Hinten  
**Gebrauchsspuren**



19. Sitzbank - Hinten  
**Gebrauchsspuren**



20. Sitz - Vorne - Rechts  
**Verschmutzt (leicht)**