



BMW X1F48-2015: FK972YP

N° Chassis:	WBA31AC0405N88741	Version:	BMW X1 5p SUV sDrive16d xLine DKG7
1ière MEC:	18/10/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	72300	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Batterie fonctionnante	Non	Couleur tableau de bord	Noir
Véhicule roulant	Non		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Degré d'usure

225/50/18/99 Y			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 65%	AVD
	ARG	Michelin: 40%	ARD
Profondeur de pneu AVG			4.0
Profondeur de pneu AVD			4.0
Profondeur de pneu ARG			5.5
Profondeur de pneu ARD			5.5
Taille de pneu AVG			225/50 R 18 99 Y
Taille de pneu AVD			225/50 R 18 99 Y
Taille de pneu ARG			225/50 R 18 99 Y
Taille de pneu ARD			225/50 R 18 99 Y
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Tableau de bord, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

