



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12177660
Berichtsnummer :	0000000836499-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	S-DT 160E		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe X1 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31EF0505W93307	Laufleistung abgelesen:	9462 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	14.04.2025 Düren..
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5DJH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	MINERALWEISS METALLIC	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R18/102 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R18/102 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R18/102 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R18/102 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/65/R17/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/65/R17/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		205/65/R17/100 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/65/R17/100 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenten-System Performance Control
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW-Sportsitze vorn
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 130 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor
- Parkassistent-Paket
- Radstand 2692 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen (12V-Anschlüsse) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)• Warndreieck• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW (System: 240 kW) Hybrid (B38) | <ul style="list-style-type: none">• USB-Schnittstelle• Widescreen Display |
|--|--|

Sonderausstattung



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Aktivsitze vorn• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz• Außenspiegel schwarz hochglänzend• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional• Fzg. ohne Modell-Schriftzug• Innovations-Paket• Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)• Comfort-Paket• Fahrassistenz-System Fernlichtassistent• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffekt• Metallic-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. *Elektroantrieb
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
2.	Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren