

LAR09Y

BMW 330E Xdrive
VIN: WBA6N7101NFN19756



Mätarställning:
41 970 km
Vid inbyte: 41 970 km



Antal brukare:
1



Moms:
-



Årlig fordonsskatt:
360 kr



Kaross:
Wagon



Växellåda:
Automat



Direktimport:
Nej



Drivmedel 1 :
Bensin



Drivmedel 2 :



Elektrisk läge:



Motoreffekt:
184 HK/ 135 kW



CO2:
0



Miljöklass / Euroklassning :



Modellår:
2022



Fordonsslag:
PB



Färg på fordon:
Vit



Klädsel:



Garantinamn:



Service



Servicebok:
Digital



Full servicehistorik:
Nej



Senaste service:
2024-05-22
Motorolja & Mikrofilter



Nästa service:



Serviceavtal:
Nej



Kamrem:



Besiktning



Senast besikt.:



Nästa besiktning:
2025-07-31



Besiktning behövs



Viktiga tillbehör



Nycklar:
2



Fjärr p-värmare:



Låsmuttrar:



Dragkrok:

Tillverk.månad
2022-06

I trafik 1:a gången
2022-07-28

Senaste ägarbyte
2022-07-28

Senast besikt.
2023-11-22

Idag
3 år

Först registrerad
2022-06

Senaste service
2024-05-22

Test
2023-11-22

Skick	Anmärkningar	Åtgärd	Kostnad
Motor/Växellåda	✓		
Service	✓		
Elektrisk/hybrid	✓		
Chassi	✓		
Framvagn/bakvagn	✓		
Kommunikation	✓		
Lampor	✓		
Lås/Fjärr	✓		
Bromsar	✓		
Styrsystem	✓		
Däck & fälg	⚠		
Karosseri	✓		
Extrautrustning	✓		
Interiör	✓		
Rekonditioneringsbehov	✓		
Leasing	✓		
Övrigt	✓		
Kompletterande upplysningar			
6.3.3 Fälg höger bak :: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 18-19"			
Helhetsbedömning			
Sommardäck fram: VF: 5mm, HF: 5mm			
Sommardäck bak: VB: 5mm, HB: 5mm			
Vinterdäck fram: VF: 6mm, HF: 6mm			
Vinterdäck bak: VB: 6mm, HB: 6mm			
Däck			
Vinterdäck (monterad)			
Fälgtyp 17 tum Lättmetall			
Däcktyp Odubbade 225/50R17 Hankook 2022			

Vänster

6mm

6mm

6mm

6mm



Sommardäck (medföljer)

Vänster

5mm

5mm

5mm

5mm

Fälgtyp
18 tum Lättmetall

Däcktyp
Sommardäck
225/45R18
Bridgestone 2022
TPMS





6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram



6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram




6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak



6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak



Skadebilder



6.3.3 - Fälg höger bak
:: Lagning: Fälgskrap 5cm
Sommar 18-19"



10A.2 - Övermil leasing

Ankomstkontroll

LAR09Y

BMW 330E Xdrive
VIN: WBA6N7101NFN19756



BILIA GROUP
ALLT FÖR KÖRGLÄDJE



Inleverans

Ankomst
2025-04-30
Mätarställning
41 970 km

Antal nycklar
2

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

Ankomstkontroll utförd av
thomas

Checklista

- Manual ☐
- Garantiboken ☐
- Solskydd ☐
- Vinterdäck ☐
- Sommardäck ☐
- Reservhjul ☐
- Punkterings-kit ☐
- Fjärr p-värmare ☐

Finansbolag Namn:
BMW Financial Services

- Servicebok ☐
- Avtagbart drag ☐
- Verktygen ☐
- Radiofront ☐
- Radiokod ☐
- Golv mattor ☐
- Låsmuttrar ☐
- Låshylsa ☐

InternalCars
Beg Test | Remarketing | handlarbudet.se