

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



## 1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	<b>VIN-Abfrage</b>	HU vorhanden bis:	<b>05/26</b>
Hersteller:	<b>BMW</b>	Antrieb:	<b>Diesel</b>
Typ:	<b>X3 xDrive 30d Mild-Hybrid</b>	Getriebe / Gänge:	<b>Automatikgetriebe, 8 Gänge</b>
Submodel:	<b>Advantage</b>	Nennleistung:	<b>210 kW / 286 PS</b>
Fahrgestellnummer:	<b>WBAUZ95090N060539</b>	Hubraum:	<b>2993 ccm</b>
Laufleistung abgelesen:	<b>55.475 km</b>	Schadstoffklasse:	<b>EU6d</b>
Erstzulassung:	<b>09.12.2020</b>		
Farbe:	<b>BLACK SAPPHIRE METALLIC</b>		
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>		

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024

Auftragsnummer: 1004429868

## 2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Armauflage vorn
3	Bremsassistent
4	Getränkehälter vorn und hinten
5	Kopf-Airbag-System vorn
6	LM-Felgen
7	Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
8	Seitenairbag hinten
9	Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
10	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
11	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
12	Fahrrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
13	Fahrrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
14	Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
15	Heckklappenbetätigung automatisch
16	Heckleuchten LED
17	Nebelschlussleuchte
18	Tagfahrlicht LED
19	Variable Sportlenkung
20	Advantage
21	Antriebsart: Allradantrieb
22	Audiosystem: Radio (BMW)
23	BMW Live Cockpit
24	Fahrrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
25	Licht- und Regensor
26	Scheibenwaschdüsen heizbar
27	Start-Stop-Knopf
28	Wegfahrsperrre
29	Wärmeschutzverglasung getönt
30	Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblendern
31	Dynamische Bremsleuchte
32	Fahrrassistenz-System: Performance Control
33	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
34	Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
35	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
36	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
37	Nichtraucher-Paket
38	Personalisierungssystem (Personal Profile)
39	Scheinwerfer LED
40	SCR-System (AdBlue-Technologie)
41	Bordcomputer
42	Dynamische Traction Control (DTC)
43	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
44	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
45	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
46	Radstand 2864 mm
47	Seitenairbag vorn
48	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
49	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
50	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
51	Fußmatten Velours
52	Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
53	Innenspiegel mit Abblendautomatik
54	Kopf-Airbag-System hinten
55	Parkbremse elektrisch
56	Reifendruck-Kontrollsyste
57	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
58	Serien-Fahrwerk
59	Service-System: Remote Services
60	Ablage-Paket
61	Anti-Blockier-System (ABS)
62	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
63	Sitze vorn mechanisch verstellbar
64	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
65	Check-Control-System
66	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
67	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
68	NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
69	Rußpartikelfilter
70	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d
71	Start/Stop-Anlage (Funktion)

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
3	Panoramadach (Glas)
4	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
5	Business-Paket Professional
6	* Alarmanlage
7	* Scheibenwaschdüsen heizbar
8	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
9	* BMW Live Cockpit Professional
10	* BMW Live Cockpit ConnectedDrive
11	* Ausstattungs-Paket: Connected Professional
12	* Sitzheizung vorn
13	* Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
14	* Außenspiegel heizbar
15	* Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
16	* Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
17	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
18	* Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
19	Innovations-Paket
20	* Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
21	* Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Nr.	Bezeichnung
22	* Head-up-Display
23	* Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
24	* Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
25	* Fahrassistenz-System: Driving Assistant
26	* Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
27	Sicherheitssystem Active Protection
28	Ambiente-Beleuchtung
29	Bedienelemente galvanisiert
30	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
31	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
32	* Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
33	* Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
34	* Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
35	* Fahrassistenz-System: Falschfahrtwarnung
36	* Fahrassistenz-System: Driving Assistant
37	* Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
38	* Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
39	* Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
40	* Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
41	* Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
42	* Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
43	* Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

Zubehör:

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

---

Wichtige Hinweise:

DAS FAHRZEUG WURDE BEI DER DETEFLEETSERVICES GMBH ALS SELBSTFAHRERMIETFAHRZEUG EINGESETZT.

## 3. Ausbauinformationen

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

kapitel\_nr

### Servicenachweis

Fahrgestellnummer WBAUZ95090N060539  
Fahrzeugtyp: BMW X3 xDrive 30d Mild-Hybrid 210 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	22.06.2022	24012
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	22.08.2023	43320

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen oder entsprechendem Alter kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

- fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ✓ Motor startet eigenständig   | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig   | ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig  | ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig    |
| ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen | ✓ Navigationssystem funktionsfähig        |

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

## 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe	Summe €
1	TÜR VORNE RECHTS INSTAND SETZEN + TÜR HINTEN RECHTS LACKIEREN + EINSTIEG HINTEN RECHTS INSTAND SETZEN	1.194,18
2	EINSTIEG HINTEN LINKS INSTAND SETZEN	148,48
3	TÜR VORNE LINKS ERNEUERN + SCHWELLER LINKS INSTAND SETZEN + KOTFLÜGEL VORNE LINKS LACKIEREN + TÜR HINTEN LINKS LACKIEREN	2.060,33
4	TÜR HINTEN RECHTS INSTAND SETZEN	751,16

## 7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden
1	Stoßfänger hinten	1, 2	zerkratzt

### Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024

Auftragsnummer: 1004429868

## 8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	225/60 R18 104V	Goodyear	5
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	225/60 R18 104V	Goodyear	6
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	225/60 R18 104V	Goodyear	6
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	225/60 R18 104V	Goodyear	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/60 R18 104W	Bridgestone	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/60 R18 104W	Bridgestone	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/60 R18 104W	Bridgestone	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/60 R18 104W	Bridgestone	5



# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 9. Fotodokumentation Fahrzeug

### 9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links




Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



Bild 7: Anhängerkupplung

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderraum

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem




Bild 2: Navigationssystem

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868




Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Service Information

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 3.12.2024  
Auftragsnummer: 1004429868

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt