

VOLVO XC40 P6 RECHARGE, 231HK, 2022

Vehicle information

License plate	YBP51K	Inspected by	A.A.
Year model	2022	Date of inspection	2025-04-16
Manuf. year/month	2022-03	City	Falkenberg
First day in traffic	2022-03	Keys	2
Colour	Röd	Service book	Ja
Mileage	99 950 km	Latest service	2025-01-27
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service	92 490 km
Transmission	Automat	Summer tires	19" alu-fälg 4/7/7/4
Engine effect	170 kW	Winter tires	alu-fälg odubbbat 8/7/7/8

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Door, Lef side mirror	Repa/Repor		60 €
Skärm , Rear left	Smart repair		70 €
Recond, Dirty trim	Klädsel tvätt	Passagerare sätet	150 €
Bumper, Front	Smart repair		70 €
Bonnet, Bonnet	Smart repair		70 €
Glass, Windshield	Stenskott/Spricka	Glasanmälan finns Volvia 250401 köparen betalar självrisk	220 €
Tak, Sun roof	Damage	Anmälan finns Folksam 250324 köparen betalar självrisk	630 €

Total excl. VAT	1 270 €
-----------------	---------

Images

[See all images in large format](#)



















Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km: 92494	Utförd km:	Utförd km:
Datum: 2025-01-27	Datum:	Datum:
Arbetsorder nr. 471741	Arbetsorder nr.:	Arbetsorder nr.:
Typ av service	Typ av service	Typ av service
Stendahls Bil AB Kristoffer Gustavsson Personlig Servicetekniker 0303-255789 kristoffer.gustavsson@stendahlsbil.se	Basservice STÄMPEL	Basservice STÄMPEL
Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL	Underhållsservice STÄMPEL
Intervalltillägg/Övrigt STÄMPEL	Intervalltillägg/Övrigt STÄMPEL	Intervalltillägg/Övrigt STÄMPEL

Dokumentation

ska bokföras av verkstaden med
signatur,
formulerar om innehållet i din
Service,
utföra underhållsservice enligt
allen.

Service Nr. 1

Utförd
km

32081

Datum

2023-04-11

Arbetsorder nr.

48084

Typ av service

Basservice

Stendahls Bil AB

Anders Bernhardsson

Personlig Servicetekniker

0303-360337

anders.bernhardsson@stendahlsbil.se

AB

Underhållsservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 2

Utförd
km

61300

Datum

2024-04-02

Arbetsorder nr.

439864

Typ av service

Basservice

Stendahls Bil AB

Daniel Tano

Personlig Servicetekniker

0303-255786

daniel.tano@stendahlsbil.se

AB

Underhållsservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL

Service Nr. 3

Utförd
km

92494

Datum

2025-01-

Arbetsorder nr.

47174

Typ av service

Basservice

Stendahls Bil AB

Kristoffer Gustavsson

Personlig Servicetekniker

0303-255789

kristoffer.gustavsson@stendahlsbil.se

AB


Underhållsservice

STÄMPEL

Intervalltillägg/Övrigt

STÄMPEL















Dörr Vänster backspegel Repa/Repor 800 kr



Skärm Vänster bak Smart repair 1 000 kr



Rekond Smutsig klädsel Klädsel tvätt Passagerare sätet 2 000 kr



Stötfångare Fram Smart repair 1 000 kr



Motorhuv Motorhuv Smart repair 1 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka Glasanmälan finns Volvia 250401 köparen betalar självrisk 2 940 kr



Tak Glastak Skada Anmälan finns Folksam 250324 köparen betalar självrisk 8 500 kr